



Prot. 8855/2023

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA**

N. 190 DEL 28/12/2023

Oggetto: sinistro del 16/10/2023 - danneggiamento palo dell'illuminazione pubblica in fraz. Fiernaz di sotto - affidamento lavori di ripristino danni e accertamento rimborso assicurativo.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 ultimo approvato;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

PREMESSO:

- che in data 16/10/2023 è pervenuta allo scrivente Servizio, da parte del sig. Valter Artaz , segnalazione di danneggiamento di un palo dell'illuminazione pubblica in fraz. Fiernaz di sotto, nel Comune di Antey-St-André a seguito dello scontro di un trattore;
- che pertanto si è proceduto all'apertura del sinistro di cui trattasi, trasmettendo la relativa documentazione al Broker Assicurativo L'Arca Consulenza Assicurativa, consulente di quest'Ente;

DATO ATTO CHE

- il perito della compagnia assicurativa del danneggiante, UnipolSai, ha già preso visione dei danni a seguito di verifica diretta sui luoghi del sinistro;

RITENUTO opportuno quindi, prendere atto dell'avvenuto rimborso del danno subito a causa del sinistro già menzionato da parte di UnipolSai e pertanto dover procedere all'accertamento e introito della relativa somma pari a € 3.300,00 a saldo (nota prot. 8770/23);

CONSIDERATA la necessità di riparare quanto prima il suddetto palo dell'illuminazione pubblica;

VALUTATO dovere affidare i lavori come dal preventivo pervenuto in sede di quantificazione dei danni alla ditta Peaquin srl, con sede in loc. Champ-Long, 50 11027 Saint-Vincent (Ao) P.IVA 01033210070 per la fornitura e la posa del palo dell'illuminazione pubblica danneggiato in Fraz. Fiernaz di sotto (preventivo prot. n. 8099/2023);

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 76 del 27/12/2023 con la quale si prende atto che è necessario formalizzare, in assenza di altri atti di indirizzo generale e di programmazione specifica, sull'argomento (anche nel DUP).


DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'impegno della somma come da scheda allegata.

 Il Responsabile del Servizio f.f.
(Segretario Comunale)
dr. Roberto Artaz


La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal primo giorno di pubblicazione.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

DESCRIZIONE: Sostituzione palo di illuminazione pubblica a seguito di danneggiamento causato da incidente

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____

Preventivo ☐ X ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ X ☐ altro specificare **affidamento diretto** Protocollo n. 8099/23

Codice CIG: **ZB53D7E643** non necessario ☐

Codice CUP: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ non necessario ☐ X ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Peaquin srl

DURC PREVENTIVO ☐ X ☐ Regolare ☐ Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' ☐ X ☐ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 20101/33

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
3.492,60 €	1_0_	0_5_	2_	2_0_2_	U.2.02.01.09.012	Peaquin srl	548

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					
	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	U.
	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 3_	U.

pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

☐ ☐ (vincolo fondi)

☐ X ☐ compatibile con